

KARTA OBIEKTU

nazwa: Pałac, park i stajnia cugowa			
lokalizacja:	miejsowość Olszanka gm. Łopiennik Górny	nr działki 61, 229 (stajnia)	współrzędne geograficzne N:51°1'40" E:23°0'47"
numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany A/402			
opis techniczny Zespół Pałacowo- parkowy o pow. 4 ha. Pałac klasycystyczny, murowany z kamienia, otynkowany. Piętrowy , podpiwniczony. Na rzucie prostokąta, pięcioosiowy, z portykiem od frontu i dwukondygnacyjnym nowszym gankiem od tyłu, oraz nowszą przybudówką od południowego wschodu. Dwutraktowy. Wnętrze częściowo przebudowane. Dach czterospadowy, łamany, kryty eternitem.			
rys historyczny Pałac zbudowany w 1 poł. XIX w., restaurowany w 1959 r.			
aktualny stan zachowania Pałac, obiekt częściowo zamieszkały, mimo to postępująca ruina. W czasie prowadzenia wizji wystawiony na sprzedaż. Zmienione stropy z oryginalnych drewnianych na betonowe doprowadziły do nadmiernego obciążenia obiektu. Park zaniedbany. Stajnia (pozostałości ścian) po pożarze pozostają bez zadaszenia. W parku zachowały się cenne okazy starych drzew- pomników przyrody: korkowiec amurski- obwód pnia 233 cm. dąb szypułkowy „Jan” obwód pnia 412 cm. iglicznia trójcierniowa- obwód pnia 141 cm. grab zwyczajny- obwód pnia 200 cm. modrzew europejski- obwód pnia 330 cm. Lipa drobnolistna- obwód pnia: 412 cm.			
własność i forma użytkowania obiektu Własność prywatna, obiekt częściowo zamieszkały.			
Zagrożenia Postępująca dewastacja. Brak remontów. Niewłaściwe wykonanie remontu. Stajnia -przewidywany zupełny obiektu zanik.			

dokumentacja fotograficzna obiektu



Dwór od strony podwórza.



Pozostałości stajni cugowej zniszczonej pożarem.