

KARTA OBIEKTU

nazwa: Zespół dworsko- parkowy ze stawami i aleją dojazdową			
lokalizacja:	miejsowość Wierzbica gm. Rudnik	nr działki 790/2	współrzędne geograficzne N:50°52'5'' E:22°55'37''
numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany A/1198			
opis techniczny Budynek murowany z cegły, otynkowany. Barokowy. Parterowy, częściowo podpiwniczony. Na rzucie kwadratu, z dwoma prostokątnymi alkierzami po bokach części środkowej, oraz portykiem z dwiema kolumnami. Sień przelotowa na osi. Dach czterospadowy, nad alkierzami trójpołaciowe, kryte blachą. Zachowały się pozostałości założenia parkowego z ok. XVII- XVIII w. Z tyłu dworu podwójny szpaler lipowy o narysie zbliżonym do kwadratu, od frontu niegdyś biegł zajazd z gazonem i stawy.			
rys historyczny Powstał na przełomie XVII i XVIII w., przebudowany z dworu wcześniejszego. Kilkakrotnie restaurowany. Po 1945 r. Adaptowany dla celów szkolnych.			
aktualny stan zachowania Dwór opuszczony, zabezpieczony przed wejściem do środka, dach wizualnie w stanie dobrym. Park zaniedbany. Przed dworem cokół jako pozostałość zegara słonecznego			
własność i forma użytkowania obiektu Własność gminna. Obiekt opuszczony.			
zagrożenia Obiekt zagrożony jako nieużytkowany i nie remontowany.			

dokumentacja fotograficzna obiektu



Dwór od strony aleijazdowej.



Pomimo że nie użytkowany i zaniedbany jest to obiekt wciąż estetyczny.



Otoczenie dworu stanowi starodrzew.