

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość <b>Grzybowo</b>
1. Nazwa <b>Dwór (murowany)</b>		2. Czas powstania Ok. 1880 r.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			
Fot. 1. Elewacja frontowa		Fot. 2. Elewacja frontowa	
			
Fot. 3. Elewacja boczna		Fot. 4. Elewacja boczna	
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo: mazowieckie
			Powiat: ciechanowski
			Gmina: Regimin
			6. Formy ochrony
			Włączony do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis)
			Densit Polska Maciej Kulas, Tadeusz Kulas Sp. j. październik 2011 r.

**ZAŁĄCZNIK DO KARTY ADRESOWEJ****1/W/1**

1. Miejscowość	<b>Grzybowo</b>	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres  <b>Dwór</b> (murowany)  Grzybowo 06-461 Regimin woj. mazowieckie	6. Zawartość załącznika  Lokalizacja obiektu Opis obiektu
2. Gmina	Regimin		
3. Powiat	ciechanowski		
4. Województwo	mazowieckie		

Lokalizacja obiektu:

(1) - według planu sytuacyjnego gminy Regimin.

Opis obiektu:

Dwór wzniesiony z końcem XIX wieku, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z drewnianą werandą poprzedzającą wejście. Dwór ma cechy późnego klasycyzmu i neorenesansu. Jest murowany z cegły, otynkowany, parterowy, podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Wzniesiony na planie prostokąta, w elewacji frontowej (ale nie pośrodku) ma drewniany ganek o czterech słupkach, podtrzymujących trójkątny szczyt i dwuspadowy daszek. Układ wnętrza dwutraktowy, z ganku wchodzi się do prostokątnej sieni żeliwnymi, kręconymi schodkami prowadzącymi na górę. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Do budynku głównego wykonano w ostatnich latach szpecące obiekt przybudówki, na jego lewym boku widać ślad większej przybudówki nakrytej dwuspadowym dachem.

Budynek zaniedbany. Resztki wyrąbanego i zdewastowanego parku.

Obiekt zamieszkały, dostępny z zewnątrz.

Opracowanie załącznika:  
(data i podpis)

Densit Polska Maciej Kulas, Tadeusz Kulas Sp. j.  
październik 2011 r.